

ODOMETRE T10046



Compteur grand chiffres au centre pour un meilleur équilibre. Remise à zéro par simple manoeuvre. Mesure en arrière, manche repliable, béquille rabattable. Capacité 10km, poids 2.1Kg.

UTILISATION DE L'INSTRUMENT

1. la bande de roulement doit être propre et non endommagée
2. mettre le compteur à zéro en appuyant sur le bouton situé sur le côté des chiffres
3. poser l'appareil au point de départ
4. pousser l'odomètre en le tenant par la poignée, s'assurer que la roue tourne.
5. au point d'arrivée, s'arrêter et lire sur le compteur la distance parcouru

ENTRETIEN .

Nettoyage avec un chiffon humide si besoin.